



ההתקנה חייבת להתבצע אך ורק על-ידי איש מקצוע מוסמך. יש לבצע ולבדוק את כל שלבי העבודה על פי הסדר.



תוקף

הוראות התקנה אלה מתייחסות לדגמים שלהלן:

תיאור דגם	סוג	עם DualDesign
CookTop Wok I40	CTI6T-31145	CTI6T4W1ESD

הנחיה כללית

בעת התקנה בתוך חומר דליק יש להקפיד הקפדה יתרה על הנחיות ותקנות למתקנים בעלי מתח נמוך ועל בטיחות אש.



לוחית דגם

תווית הדגם ממוקמת ליד לוחית החיבור.



יש להדביק את תווית הדגם השנייה המצורפת כך שהיא תהיה נגישה מאחורי חזית החלק התחתון של ארון המטבח.

אבזרי התקנה שמסופקים עם המכשיר

התקנה שטוחה:

ייעוד	מס' פריט
הוראות טיוח	J004134
ערכת סרט איטום	H63283
מתקן הזזה	H60330

אביזרים

התקנה על גבי משטח:

ייעוד	מס' פריט
מחיצת פלדת אל-חלד עבור שילוב מונח על משטחי בישול מרובים	1014361
מחיצה שחורה עבור שילוב מונח על משטחי בישול מרובים	1019199

התקנה שטוחה:

ייעוד	מס' פריט
ערכת זוויות פלדה, מידה 40	H63771
ערכת מחיצות עבור שילוב של כמה משטחי בישול בהתקנה שטוחה (מכילה שתי מחיצות)	H63789
דבק מהיר להתקנת זווית פלדה 50 מ"ל	B11657
פיית ערבוב ישרה	B11656
אכזהול איזופרופיל 1,000 TREMCLEAN מ"ל	1056609
סיליקון שחור 310 FA880 מ"ל	B11555
סיליקון שחור פחם 310 FA880 מ"ל	B11556
סיליקון לבן 310 FA880 מ"ל	1031313
סיליקון אפור 310 FA880 מ"ל	1031314
חומר החלקה שיש 1,000 AA320 מ"ל	B11557
Fugenboy	B75158



חיבור לחשמל



עובדים מיומנים רשאים לבצע את חיבורי החשמל בהתאם להנחיות ולתקנות למתקנים בעלי מתח נמוך, ובהתאם להוראות חברת החשמל המקומית.



ניתן למצוא נתונים על המתח החשמלי ועל סוג הזרם בלוחית הדגם.

יש לחבר מכשיר שכבר הוכן לחיבור אך ורק לשקע מוארק בהתאם להוראות. יש להכין בבית מפסק ראשי עם פתח מגע של 3 מ"מ. מפסקים, שקעים, מפסקי ביטחון אוטומטיים ונתיכים, שניתן להגיע אליהם אחרי התקנת המכשיר ואשר פועלים על כל מוליכי הקטבים, נחשבים כמבודדים על פי התקנות. הארקה מדוקדקת, מוליך ניטרלי והארקה הגנה מאפשרים הפעלה בטוחה ללא תקלות. אחרי ההתקנה אין לאפשר מגע עם חלקים נושאי מתח וכבלים מבודדים. יש לבדוק התקנות ישנות.

▶ החל מגובה שימוש במשטחי בישול שעולה מעל ל-2,000 מ' מעל פני הים, יש לצפות לירידה בעוצמה. המכשיר מצויד בכבל החיבור, שאותו צריך לחבר לתיבת הפיצול במקום.



הודעת שגיאה U400

חיבור שגוי:

כבל קוטבי חובר למסוף חיבור כבל סרק.


נתק את המכשיר מהחשמל מייד!



אוורור

על מנת להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה של ≤ 10 מ"מ מתחת למכשיר.

1. הדופן האחורית של יחידת הבסיס חייבת להיות פתוחה באזור פתח משטח העבודה על מנת להבטיח זרימת אוויר רציפה דרך חריצי האוורור. האוויר חייב להגיע מחוץ לארון ולהיות מסוגל לזרום בחופשיות פנימה מהארון ועד למשטח הבישול.
2. לחלופין, אפשר להבטיח זרימת אוויר בתוך הארון בעזרת אספקת אוויר צח נסתרת. לשם הזרמת כמות מספקת של אוויר קר, יש להבטיח זרימה רציפה של אוויר צח מחוץ לארון. האוויר חייב להגיע מחוץ לארון ולהיות מסוגל לזרום בחופשיות פנימה מהארון ועד למשטח הבישול.






הנחיות התקנה כלליות

- משטח העבודה חייב להיות שטוח כדי להבטיח את האיטום הנדרש מפני חדירת נוזלים.
- על מנת להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה של 10 מ"מ לפחות מתחת למכשיר.

התקנה על גבי משטח עם DualDesign

המראה של משטחי הבישול המותקנים עשוי להיות שונה ממשטח הבישול המוצג באיור!



* חובה להקפיד על המרווח!

סוג	מרווח A על פי היצרן	B	H	רדיוס פינה Ra/Ri
CookTop Wok	≤ 20 מ"מ	≤ 138.5 מ"מ	128.5 מ"מ	5/1.5 מ"מ

A	עובי משטח עבודה
B	המרווח הנדרש לאוורור ולשירות החלפה עבור כל שטח החיתוך
H	גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור)
Ri	רדיוסים פינתיים של המכשיר
Ra	החיתוך החיצוני של רדיוסים פינתיים


התקנה

- יש לחתוך את פתח ההתקנה בצורה מדויקת.
- יש להניח את המכשיר בזירות בתוך הפתח ולחוץ היטב כנגד משטח העבודה.



התקנה שטוחה עם DualDesign

המראה של משטחי הבישול המותקנים עשוי להיות שונה ממשטח הבישול המוצג באיור!



* חובה להקפיד על המרווח!

סוג	מרווח A על פי היצרן	B	C/D	H	רדיוס פינה Ra/Ri
CookTop Wok	≤20 מ"מ	≤205 מ"מ	373/490	128.5 מ"מ	5/1.5 מ"מ

- A** עובי משטח עבודה
- B** המרווח הנדרש לאוורור ולשירות החלפה עבור כל שטח החיתוך
- H** גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור)
- Ri** רדיוסים פינתיים של המכשיר
- Ra** החיתוך החיצוני של רדיוסים פינתיים
- ואט** קומת הביניים חייבת להיות ניתנת לפירוק מלמטה

התקנה

1. יש לחתוך את פתח ההתקנה בצורה מדויקת.

– אפשר לחתוך את משטח המגע בעזרת מכשיר חיתוך או ליצור אותו בעזרת ערכת זוויות הפלדה (ראה אביזרים).

יש להבטיח את הגישה למכשיר מלמטה בכל שטח החיתוך. אם נדרש טיפול, אפשר לפרק את מחולל האינדוקציה יחד עם לוח התמיכה מלמטה. חייבת להיות אפשרות להבריג החוצה את כיסויי המיגון מלמטה.



2. יש להכין את הפתח ואת המכשיר - בהתאם לנתונים בהוראות הטייח המצורפות.

3. יש לטייח את המכשיר בזירות ולאפשר לתפסי הסיליקון להתייבש למשך 24 שעות.

4. במקרה הצורך, חבר את המכשיר לחשמל לפני הכנסתו.



בצורה סימטרית לרוחב הנישה

